

RMB Bäderroste Garantiebedingungen

Die Firma RMB Bäderroste gewährt auf ihren Schwimmbad-Abdeckrost samt Gehrungsecken, die in allen öffentlichen und privaten Schwimmbädern mit Überlaufrinne, Whirlpools mit Überlaufrinne, Durchschreite Becken, Lüftungsschächten, sowie öffentlichen Duschbereichen eingesetzt werden, eine kostenlose Garantie.

I. Dauer und Beginn der Garantie

1. Die Garantie wird für folgenden Zeitraum gewährt:

3 Jahre gegen Bruch bei bestimmungs-/sachgemäßer Verwendung

2. Die Garantiefrist beginnt ab dem Datum der Kaufrechnung der Bäderroste. Garantieleistungen und Ersatzlieferungen aus Garantiegründen bewirken keine Verlängerung der Garantieperiode.

II. Voraussetzung der Garantie

1. Die Bäderroste wurden von einem Mitarbeiter der Fa. RMB Bäderroste eingebaut.

2. Die Bäderroste wurden von einem Schwimmmeister sachgemäß selbst eingebaut.

3. Die Bäderroste wurden von einem Mitarbeiter der jeweiligen Schwimmbadbaufirma, die den Rost bei der Fa. RMB Bäderroste bezogen hat, sachgemäß eingebaut.

III. Inhalt und Umfang der Garantie

Mängel oder Bruch am Bäderrost werden innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich entweder durch Reparatur oder Ersatz der betreffenden Teile beseitigt.

Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Ersatzteilkosten werden von der Firma RMB Bäderroste getragen.

V. Einschränkungen der Garantie

Außer Garantie stehen Mängel oder Bruch der durch unsachgemäße Verwendung herbeigeführt wird bei:

1. Äußeren Einwirkungen, wie z.B. Transportschäden bei Überwinterung der Bäderroste in einem nicht gerade liegendem Zustand (wo der Bäderrost durch Verbiegung der Gewindestange nicht mehr in die Überlaufrinne eingelegt werden kann),
oder bei Beschädigung durch Stoß oder Schlag;
Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen
2. Nichtbeachtung der Pflege- und Reinigungsarbeiten gemäß der Gebrauchsanweisung
3. Bestimmungswidrige Nutzung oder Beanspruchung, wie z.B. Verwendung ungeeigneter Wasch-/Spülmittel oder Chemikalien, sowie bei der Benützung von kratzbaren Schwämmen, Bürsten oder dergleichen bei der Reinigung der Bäderroste
4. Fehlerhafte Wiedereinlegung der Bäderroste nach Ausbau oder Überwinterung an einem anderem Ort außerhalb der Überlaufrinne; wo z.B. die Bäderroste bei einer verschieden breiten Überlaufrinne, oder eventuellen Radien der Rinne - nicht der Reihenfolge nach (wie bei der erstmaligen Montage) – durch eine eigene Beschriftung der Roste an der Rückseite, wiedereingelegt werden.

RMB Bäderroste
Dr. Martin Winkler Strasse 5
A-4890 Frankenmarkt

Frankenmarkt, den 29.11.2016